

本市の下水道施設（污水管渠）の緊急点検結果について

市が管理する下水道施設のうち、污水幹線を対象として実施したマンホールの緊急点検について、点検結果等を報告します。

○概要

【件 名】 マンホール緊急点検業務委託

【点検箇所】 八潮市内の下水道污水幹線

（幹線の口径 250mm～1,350mm 延長 20,500m）

【業務大要】 污水幹線のマンホール調査（231基）

【点検等内容】

- ・目視によるマンホール内の状況確認を行い、マンホール内（インバート）に土砂堆積等の状況が確認された際には内部調査を行う。
- ・浸入水の状況確認（マンホール目地等）
- ・マンホール蓋の状況（離脱防止金具の腐食等）

【契約期間】

- ・令和7年2月17日から令和7年3月19日まで

○結果と対応

【結 果】 西袋地内の污水幹線（第1－2処理分区1号幹線）に接続する管渠に、一部腐食している状況が確認された。

【場 所】 八潮市大字西袋289地先（※別添位置図のとおり）

【対 応】 管渠を健全な状態に戻すため、応急的な補修とともに、管渠更生等の工事に向けて準備中



管渠上部腐食状況

八潮市公共下水道平面図(污水)

点検箇所図

点検箇所

要対応箇所

凡	例
通年度施工箇所	
前年度施工	
今年申請箇所	
当該年度申請箇所	
当該年度整備区域	
五ヶ年計画未施工	
第五次5ヶ年計画	
全港計画 (一)	
処理区域界	
認可区域	
市街化区域	
環境基準水域	
公害防止水域	
年度DID地区	
流域下水道幹線	
都市計画区域	

[illegible][illegible]