


中央浄水場
地質調査データ
(平成 23 年)

中央浄水場



● ボーリング位置を示す



调查地点:


S42-1

调查地点: 八通河上水道治水施設調査

調査時期: 昭和42年2月7日~42年2月15日

位置座標: 北緯= 東経=

河口標高: -1.32m 河口水位:



調査地点:


S42-2

調査地点: 八通河上水道治水施設調査

調査時期: 昭和42年2月15日~42年2月21日

位置座標: 北緯= 東経=

河口標高: -1.12m 河口水位:



調査地点:


S42-3

調査地点: 八通河上水道治水施設調査

調査時期: 昭和42年2月1日~42年2月6日

位置座標: 北緯= 東経=

河口標高: -1.26m 河口水位:



調査地点:


S51-1

調査地点: 八通河上水道治水施設調査

調査時期: 昭和51年7月7日~51年7月10日


位置座標: 北緯= 東経=

河口標高: -1.222m 河口水位: 1.69m




圖表編號: S51-2

圖表說明: 本圖表為根據現場測量數據繪製之剖面圖，顯示地層構造及水文資料。圖中標註之數據為測量值，單位為公尺。圖表上方標註之日期為測量日期。圖表下方標註之比例尺為 1:1000。




圖表編號: S51-3

圖表說明: 本圖表為根據現場測量數據繪製之剖面圖，顯示地層構造及水文資料。圖中標註之數據為測量值，單位為公尺。圖表上方標註之日期為測量日期。圖表下方標註之比例尺為 1:1000。




圖表編號: S51-4

圖表說明: 本圖表為根據現場測量數據繪製之剖面圖，顯示地層構造及水文資料。圖中標註之數據為測量值，單位為公尺。圖表上方標註之日期為測量日期。圖表下方標註之比例尺為 1:1000。




圖表編號: S51-5

圖表說明: 本圖表為根據現場測量數據繪製之剖面圖，顯示地層構造及水文資料。圖中標註之數據為測量值，單位為公尺。圖表上方標註之日期為測量日期。圖表下方標註之比例尺為 1:1000。



圖表編號: S51-6

圖表說明: 本圖表為根據現場測量數據繪製之剖面圖，顯示地層構造及水文資料。圖中標註之數據為測量值，單位為公尺。圖表上方標註之日期為測量日期。圖表下方標註之比例尺為 1:1000。



地下水位結果

Bor.No	孔口標高	地下水位	地下水位標高
Bor.42-1	TP-1.320m	孔口標高-0.00m	TP-1.320m
Bor.42-2	TP-1.120m	孔口標高-0.00 m	TP-1.120m
Bor.42-3	TP-1.260m	孔口標高-0.00 m	TP-1.260m
Bor.55-1	TP-0.282m	孔口標高-1.69 m	TP-1.972 m
Bor.55-2	TP-0.362m	孔口標高-1.50 m	TP-1.862 m
Bor.55-3	TP-1.282m	孔口標高-0.50 m	TP-1.782 m
Bor.55-4	TP-1.172m	孔口標高-0.65 m	TP-1.822 m
Bor.55-5	TP-1.292m	孔口標高-0.60 m	TP-1.892 m
Bor.55-6	TP-1.272m	孔口標高-0.80 m	TP-2.072 m